


Русский

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Благодарим Вас за приобретение изделия нашей фирмы. Пожалуйста, перед установкой изучите инструкции по сборке (Внимание: не затягивайте винты, пока все они не будут установлены в соответствующих отверстиях).



МОДЕЛЬ CT-3506

Общие меры предосторожности:


-Устанавливайте мебель вдали от прямых солнечных лучей. Для защиты поверхности от вмятин, царапин и влаги из-за попадания горячих или холодных жидкостей используйте настольные подкладки и подставки.

Чистка

-Протирайте поверхность стола влажной (не мокрой) тканевой салфеткой, после чего вытрите насухо чистой безворсовой тканью.
-Для чистки стеклянных поверхностей можно использовать стеклоочиститель или аналогичное моющее средство.



■ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



 1	 2	 3	 4
 5	 6	 7	 8





ПЕРЕЧЕНЬ ВИНТОВ

ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР	
A	8	6X50 MM	
B	4	4X23 MM	
C	4	6X30 MM	
D	4	4X14 MM	

ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР	
E	4	6X25 MM	
	1		
	1		

■ ЭТАПЫ СБОРКИ:


1



■ ВИНТЫ




2



■ ВИНТЫ

A 6X50 MM 4 ШТ.


3



■ ВИНТЫ

A 6X50 MM 4 ШТ.


4



■ ВИНТЫ

B 4X23 MM 4 ШТ.

5




■ ВИНТЫ

C 6X30 MM

4 ШТ.



6




■ ВИНТЫ

D 4X14 MM

4 ШТ.



7



■ ВИНТЫ

E 6X25 MM

4 ШТ.

