ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания "Формула мебели" выражает Вам признательность за предоставленное нам доверие в выборе мебели. Гарантирует надёжное качество продукции при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 1. Благоприятной средой для сохранности мебели являются сухие,проветриваемые помещения с температурой воздуха не ниже +10гр и не выше +40гр цельсия при относительной влажности воздуха 45-70%(ГОСТ 16371-93). Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия,а также деформацию мебельных щитов.
- 2. Поверхность деталей следует оберегать от попадания воды, щелочей, растворителей, а также механических повреждений.
- 3. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 4. Освежать поверхности изделия рекомендуется специальными составами по уходу за мебелью,которые продаются в магазинах.
- 5. Во избежании перекосов, двери изделий постоянно держать закрытыми.
- 6. Пыль с поверхности изделия удаляют сухой фланелевой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки.
- 2. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям,при условии соблюдения потребителем правил транспортировки,сборки и ухода за мебелью.
- За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения мебели, предприятие-изготовитель
 ответственности не несёт.
- 4. Претензии от покупателей принимаются магазинами,продавшими товар,в течении гарантийного срока-12 месяцев со дня приобретения мебели,с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.
- 5. Предприятие-изготовитель не рассматривает претензии,поступающие непосредственно от потребителей,без обращения в торгующую организацию.
- 6. Предприятие-изготовитель не отвечает за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил экплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.
- 7. Предприятие-изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и фурнитуру без уведомления покупателя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ "ДЕЛЬТА-20"


Комплектовочная ведомость. Фурнитура												
№ поз	Наименование	Изображение	Кол- во		№ поз	Наименование	Изображение	Кол- во				
1	Винт-стяжка конфирмат 7х50мм	80	8		9	Шкант бук 8 x 30		32				
2	Заглушка к стяжке (в конфирмат)	Ø	8		10	Ролик малый h=32мм		8				
3	Дюбель эксцентрика	602	16		11	Саморез 4 х 16	B	48				
4	Шайба эксцентрика		16		12	Саморез 4 х 30		40				
5	Подножник пластмассовый		6		13	Гвоздь 2 x 25 цинк		12				
6	Стяжка межсекционная 32мм	O	8		14	Уголок 30х30		16				
7	Стяжка-бочонок 10х13	0	16		15	Тюбик ПВА 30гр	Queij.	2				
8	Винт стяжки-бочонок М6х60	0	16									





ВНИМАНИЕ! К сборке допускаются сборщики,имеющие соответствующую подготовку и квлификацию. Сборку осуществлять согласно приложенной схеме,опираясь на чертёж. Сборку корпуса производить в горизонтальном положении.Детали имеют всю необходимую для сборки присадку.Сбока изделия может производиться на левую сторону и на правую сторону(порядок сборки при этом не меняется).


	Комплектовочная в	Упаковка									
Nº ⊔03	Наименование детали	Размеры , мм			Кол- во	№ упак	Состав упаковки				
2	Брусок поперечный	810	Х	96	Х	16	1	1	3,3а,9(2шт),10,11,12+фурнитура		
3,3a	Кровать верх бок	1910	Х	458	Х	16	2		3,3a,9(2ш1),10,11,12 · фурнитура		
4	Кровать низ бок	1910	Х	456	Х	16	1	2	2,4,5,6,7,8,9(2шт),13(2шт)		
5	Кровать низ бок	1910	Х	200	Х	16	1		2,4,5,0,7,6,9(2ш1),15(2ш1)		
6	Спинка кровати	1704	Х	850	Х	16	1	3	13(2шт)		
7	Спинка кровати	1570	Х	850	Х	16	1	ľ	13(2Ш1)		
8	Стойка опорная	336	Х	810	Х	16	1		Poore vereyeney 2		
9	Дно вкладное	945	Х	808	Х	16	4	Всего упаковок 3			
10	Брусок опорный	700	Х	70	Х	16	16	За позицией №1 в ведомости деталей закреплена лестница,которая представляет собой			
11	Дно короба	768	Х	932	Х	16	2				
12	Бок короба	768	Х	160	Х	16	4	самостоятельное отдельное изделие. К изделию может приобретаться отдельно: ЛЕСТНИЦА-1 или			
13	Фасад короба	206	Х	936	Х	16	4	ЛЕСТНИЦА-2			



ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ К СБОРКЕ

- 1. Установить на детали (2,3,3а,4,5,8) бруски(10) с помощью саморезов(12).
- 2. Установить на детали (2,8) шканты(9) с помощью клея(15).
- 3. Установить на детали (3,3a,4,5) дюбеля эксцентриков(3)
- 4. Установить на детали (6,7,8) подножники(5) с помощью гвоздей(13)
- 5. Установить на детали (6,7) бруски(10) с помощью стяжки(6) и саморезов(12)(в зависимости от расположения кровати)

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ



1. Соединить деталь(8) с деталями(4,5) с помощью шкантов(9),клея(15),эксцентрик ов(4).Зафиксировать соединение уголком(14) с помощью саморезов(11).



- 1. Установить в детали(11,12) шканты(9) с помощью клея(15). Установить в детали(13) дюбеля(3).
- 2. Собрать корпус короба с помощью стяжки(1),шкантов(9),клея(15). Установить заглушки(2). Зафиксировать детали(13) эксцентриком(4).
- 3. Установить на деталь(11) ролики(10) с помощью саморезов(11).

